

année	dossier	description	architecte	entrepreneur	Subvention	Coûts
2000	Réhabilitation d'entrée-gicleurs	a) nettoyage des tuyaux b) Enduit d'epoxy		Russell-Chiasson ing. Rétubec	non	3 042,56 \$
2000	Restauration façade Phase I	a) maçonnerie b) étanchéité c) réparation pierre	F.A.B.G.	DEN-Pro	86 158,10 \$	123 083,00 \$
2002	Restauration façade Phase II	a) maçonnerie b) injection coulis c) réparation pierre d) imperméabilisant	F.A.B.G.	DEN-Pro	83 150,56 \$	118 786,52 \$
2003	Réfection des planchers	a) lattes merisier b) contre marche c) ébénisterie d) finis	F.A.B.G.	Dumas Tapis Émard	97 114,40 \$	138 734,85 \$
2005	Toiture à baguette	a) Réparation b) Inspection		J.Veilleux Toitech	non	68 818,00 \$
2007/08	Réfection du parvis		F.A.B.G.	Dumas	76 102,36 \$	108 717,66 \$
2009	Intérieur des clochers	a) injection b) crépi	J.M.C.	Atwill-Morin	16 916,13 \$	24 165,90 \$
2009	Toiture des clochers	a) Réfection b) Membrane	J.M.C.	J. Raymond	2 443,81 \$	3 491,15 \$
2009	Jubé OUEST	a) démantèlement b) construction c) peinture	M.L.C. génie	D. Deschesne Dumas Coloritech	Non	21 727,43 \$

année	dossier	description	architecte	entrepreneur	Subvention	Coûts
2009	Cheminées	a) presbytère b) église		cheminée lining	Non	21 700,00 \$
2009	Toiture du Baptistère	a) Réfection b) Membrane	J.M.C.	J.Raymond	Non	38 451,05 \$
2010/11	Tours des clochers ext.	a) maçonnerie	J.M.C.	Atwill-Morin	36 925,00 \$	52 750,00 \$
2010	Tôle à baguette	a) NEF-faîte b) enduit étanchéité	J.M.C.	J.Raymond	Non	32 729,87 \$
2010/11/ 2012	Fenestration - église	a) Vitraux b) ébénisterie c) Ragraéage d) peinture	J.M.C.	Atwill-Morin	284 936,43 \$	465 655,36 \$
2012	Grandes portes	a) portes centrales -sud b) Portes latérales sud-est c) Portes Latérales sud-ouest d) Porte nord-est	Arcand Laporte Arcand Laporte Arcand Laporte Arcand Laporte	Daniel Chaput Daniel Chaput Daniel Chaput Daniel Chaput	Non Non Non Non	4 945,07 \$ 2 472,54 \$ 2 472,54 \$ 3 887,30 \$
2012	Fenestration Presbytère	a) Fenêtres à guillottine	aucun	A&D portes et fenêtres	Non	51 270,00 \$
2013	Fenestration Sacristie	a) Restauration partie haute	Arcand Laporte	Daniel Chaput	Non	7 967,77 \$

année	dossier	description	architecte	entrepreneur	Subvention	Coûts
2013	Toiture Église - Isolation/ventilation	a) ragréage & peinture b) Ventilation de l'entre-toit c) Isolation de l'entretoit	Arcand Laporte	J. Raymond	332 904,60 \$	498 195,96 \$
2014	Électricité & Dalle de Béton	a) Électricité de la NEF b) Mise aux normes c) Dalle de béton Chapelle	Arcand Laporte Équation B.E.S.	Système Élément	337 725,00 \$	550 400,00 \$
2014 / 2015	Gicleurs	a) Révision du système eau b) Révision du système air c) Rinçage des systèmes d) Mise à niveau & correctifs g) rinçage de l'entrée d'eau f) tests de pression g) Calculs hydraulique h) écoulement sur borne fontaine	n/a	Viking Viking Viking Viking Viking MCI MCI MCI	non non non non non non non non	50 542,14 \$ 4 311,56 \$
2016	Éclairage L.E.D.	a) Vitraux des tours b) Chœur de la NEF c) Voûte de la NEF d) Vitraux de la façade	n/a n/a n/a n/a	Système élément Système élément Système élément Système élément	non	7 437,72 \$ 9 350,56 \$ 1 661,10 \$ 7 332,00 \$
2016	Alarme Incendie	a) Remplacement Panneau b) Remplacement 223 composantes		Ultrateck/Viking	7 843,50 \$	15 837,00 \$
2016	Projet # 1514	a) Maçonnerie des pierres massives b) réfection du pont couvert	Arcand Laporte	Sogenco inc	303 027,00 \$	386 713,98 \$

